

■ Montagem dos praticáveis para exposição permanente. 10.12.05



Chegada das peças



Primeiros momentos



Início da montagem



Fixação do painel vertical



Finalização do praticável



Móveis dos LPs instalados



Expositor laranja montado



Expositor laranja (detalhe)



Com documentos e vitrines



Retirada dos móveis de aço



Dispondo-os no praticável...



e gavetas!



Quase lá...



Ossos do ofício...



Enfim... pronto!

■ Montagem da exposição para inauguração. 09.12.05



Disposição inicial



Estante pronta



Outra...



e outra!

■ Conferência das partes dos praticáveis pelo arquiteto. 07.12.05



Essa é vermelha...



Essa é laranja...

■ Orientação para o corte e colagem das vitrines. 07.12.05



Conversa sobre a colagem



Corte dos vidros

■ **Ajustes para rearranjo. 17.11.05**



Triagem de materiais

■ **Retirada da antiga placa alusiva de coluna do corredor. 16.11.05**



Placa retirada



Foto mais de perto...



Recompondo a coluna

■ **Desocupação da antiga sala do acervo. 06 a 14.10.05**



Retirada do mobiliário original



Estantes vazias



Armários vazios



Tirando o quadro de avisos



Mesas vazias

■ Segunda remessa de mobiliário. 14.04.2005



Contagem de fotografias



Negativos em estado de conservação regular



Embalagens diversas utilizadas por Lange



Negativos acidificados



Negativos acidificados (outro exemplo)



Tubo utilizado para armazenar negativos

■ Limpeza e reforma do teto. 18 a 29.03.2005



Retirada das placas do forro



Pintura



Segunda demão



Placas pintadas



Forro sem cobertura



Placas recolocadas

■ Primeira remessa de mobiliário. 17.03.2005



Montagem das cadeiras fixas



Gaveteiros volantes embalados



Desembalagem



Montagem



Gaveteiros volantes montados



Primeira remessa de mobiliário montada

■ **Estudo para definição e encomenda das caixas de papel alcalino. 16 a 18.02.05**



Testes para encomenda das caixas



Caixa abrigando partitura da Série 4.



Caixa abrigando partitura encadernada



Cartões de Curt Lange, exemplar danificado por traças



Marcação de tamanho adequado para a Série 2



Exemplo de dossiê da Subsérie 2.1 sobre a caixa marcada

■ **Montagem do arquivo deslizante. 04 a 15.02.05**



Chegada dos pacotes com as peças do arquivo



Instalação dos trilhos



Base móvel sobre os trilhos



Montagem da estrutura concluída



Montagem da parte interna



Arquivo deslizante instalado

■ **Piso após secagem. 31.01.05**



Piso seco após 72 horas (sala)



Piso seco após 72 horas (corredor)

■ **Vistoria da sala atual quanto a problemas de conservação.** 27 a 29.01.05



Dossiê da Subsérie 10.2 com grampos de metal



Diploma da Subsérie 8.2 afetado pela umidade



Dossiê da Subsérie 4.1 com as dobras quebradas



Quadro da Subsérie 8.2 com vidro quebrado



Detalhe do forro da sala provisória



Série 3 – Vida: o próprio peso desgasta os documentos



Livro da Subsérie 1.1 com lombada danificada



Dossiês da Subsérie 10.2 com abertura lateral



Rolo de microfilme da Subsérie 8.3, com fungos

■ **Revestimento do piso (terceira demão).** 27 a 28.01.05



Acabamento dos rodapés



Piso lixado



Limpeza



Recortes



Acabamento



Terceira demão

■ **Revestimento do piso (segunda demão).** 26.01.05



Início da pintura da sala (recortes)



Pintura da sala



Pintura do Corredor



Corredor com segunda demão

■ **Revestimento do piso. 24 a 25.01.05**



Piso polido



Tratamento das juntas de dilatação



Aplicação de Resina (Primer Epoxi)



Camada de Primer Epoxi

■ **Remoção do carpete. 19 a 20.01.05**



Sala com o carpete antigo
(dez 2004)



Remoção do carpete (sala)



Remoção do carpete (sala, detalhe)



Remoção do carpete (corredor)

■ **Reparação de divisórias e instalação de porta dupla. 15.01.05**



Porta simples (dez 2004)



Ajuste das divisórias



Instalação de porta dupla



Porta dupla instalada